

ИСПОЛНЕНИЯ ПРИБОРОВ

Обозначение исполнения	Функциональные особенности исполнения
B20 R0 B20 G0 B20 R1 B20 G1 B20 R2 B20 G2	измерение параметров расплавленных металлов; регистрация; цифровая индикация результата измерения; барграф; интерфейс связи с ПК; формирование релейных сигналов стадий процесса измерения; связь с выносным табло (индикация стадий процесса измерения и результата измерений); вычисление содержания углерода по температуре ликвидуса

Примечание:

Индекс в обозначении исполнения определяет:

- цвет индикации цифрового табло прибора «R» – красный, «G» - зеленый;
- «0» - отсутствие поверки, «1» - с поверкой.